


3200-5961 KytKentäohje
3200-5961 Wiring instructions



- 1 B(-) Akku, maa
- 2 Jännitteen säätöruuvi
- 3 Merkkivalo (D+)
- 4 Testipiste, Vihreä johdon pää punaisen johdon vieressä
- 5 B(+) Akku
- 6 Kierroslukumittarin liittimet (W) 3 kpl

- 1 B(-) Battery, GND
- 2 Voltage adjustment screw
- 3 Indication lamp (D+)
- 4 Test point, Green wire end next to red wire
- 5 B(+) Battery
- 6 Tachometer terminals (W) 3 pcs