

## 8338-0917 Polttoainepumppu



Buick – Century – 1.1988 - 12.1992 – tankin sisään  
 Buick – Electra – 3.8 – 1.1988 - 12.1993 – tankin sisään  
 Buick – Le Sabre – 3.8 – 1.1987 - 12.1992 – tankin sisään  
 Buick – Park Avenue – 3.8 – 1.1988 - 12.1993 – tankin sisään  
 Buick – Regal – 1.1991 - 12.1993 – tankin sisään  
 Buick – Riviera – 1.1991 - 12.1993 – tankin sisään  
 Buick – Skylark – 1.1982 - 12.1983 – tankin sisään  
 Buick – Somerset – 1.1982 - 12.1983 – tankin sisään

**Tyyppi:** 3 bar  
**Hinta:** 141.00€

## 8300-0834 Polttoainepumppu



Buick – Century – 2.2 – 1982 - 1988 – 1.2 bar, (ruuvil.), tankin sisään  
 Buick – Century – 2.5 – 1982 - 1988 – 1.2 bar, (ruuvil.), tankin sisään  
 Buick – Skyhawk – 1.8 – 1982 - 1988 – 1.2 bar, (ruuvil.), tankin sisään  
 Buick – Skyhawk – 2.0 – 1982 - 1988 – 1.2 bar, (ruuvil.), tankin sisään  
 Buick – Skylark – 2.5 – 1985 - 1987 – 1.2 bar, (ruuvil.), tankin sisään  
 Buick – Somerset – 2.5 – 1985 - 1987 – 1.2 bar, (ruuvil.), tankin sisään

### Vaihtoehtoiset tuotteet

• 08-2208, Walbro 5CA401. Hinta: 93.00€

**Hinta:** 76.00€

## 8338-0915 Polttoainepumppu



Buick – Century – 2.2 – 1.1982 - 12.1988 – (TBI), tankin sisään  
 Buick – Century – 2.5 – 1.1982 - 12.1988 – (TBI), tankin sisään  
 Buick – Skyhawk – 1.8 – 1.1982 - 12.1988 – (TBI), tankin sisään  
 Buick – Skyhawk – 2.0 – 1.1982 - 12.1988 – (TBI), tankin sisään  
 Buick – Skylark – 2.5 – 1.1985 - 12.1987 – (TBI), tankin sisään  
 Buick – Somerset – 2.5 – 1.1985 - 12.1987 – (TBI), tankin sisään

**Tyyppi:** 1.2 bar  
**Hinta:** 141.00€

## 8338-0914 Polttoainepumppu



Buick – Century – 2.8 – 1.1984 - 12.1987 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Century – 3.0 – 1.1984 - 12.1987 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Century – 3.1 – 1.1984 - 12.1987 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Century – 3.8 – 1.1984 - 12.1987 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Electra – 3.8 – 1.1985 - 12.1989 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Le Sabre – 3.0 – 1.1986 - 12.1988 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Le Sabre – 3.8 – 1.1986 - 12.1988 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Park Avenue – 3.8 – 1.1985 - 12.1989 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Riviera – 3.0 – 1.1986 - 12.1988 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Riviera – 3.8 – 1.1986 - 12.1988 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Skylark – 3.0 – 1.1985 - 12.1987 – (MPI), tankin sisään  
 Buick – Somerset – 3.0 – 1.1985 - 12.1987 – (MPI), tankin sisään

**Tyyppi:** 3 bar  
**Hinta:** 130.00€

## FE0046-12B1 Polttoainepumppu

Buick – Century – 3.0 – 82kW – LK9 – 1.1982 - 12.1985 – tankin sisään  
Buick – Skyhawk – 2.0 – 1.1983 - 12.1984 – tankin sisään



Tyyppi: 0.14 bar

Hinta: 95.00€

## FE0008-12B1 Polttoainepumppu

Buick – Electra – 3.0 – 81kW – LK9 – 10.1984 - 9.1985 – tankin sisään



Tyyppi: 0.14 bar

Hinta: €

## 8338-0959 Polttoainepumppu

Buick – Polttoainepumput – AC Delco MPI – 1984 - 1993 – 3 bar, AC (ruuvil.), tankin sisään



Hinta: 78.00€

## 8338-0710 Polttoainepumppu

Buick – Polttoainepumput – Roadmaster – 5.7 – 1994 - 1996 – 3 bar, AC, tankin sisään



Kuvaa ei löytynyt

Hinta: 107.00€

---